

PROCESO EJECUTIVO RADICADO 2013-00097-00 DIEGO FERNANDO URREA CHAVEZ

Sofia Gonzalez Gomez <sggonzalez@cobranzasbeta.com.co>

Jue 22/07/2021 10:43 AM

Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga <j03cmbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (503 KB)

2013-00097-00 DIEGO FERNANDO URREA SANCHEZ.pdf;

Cordial saludo,

Para que obre y conste, me permito aportar el avalúo del vehículo objeto del proceso relacionado en el asunto.

Cordialmente,

Sofia Gonzalez Gomez
Departamento Jurídico Beta Cali
Tel: 4893403 ext 2362
Cra 5 No. 13 - 46
Edificio El Cafe -- Piso 6to
Promociones y Cobranzas Beta S.A

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos

Señor

JUEZ 3 CIVIL MUNICIPAL DE BUGA

E.S. D.

PROCESO: EJECUTIVO PRENDARIO

DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA

DEMANDADO: DIEGO FERNANDO URREA CHAVEZ

RADICACION: 2013-00097-00

L- 65635

SOFIA GONZALEZ GOMEZ, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Cali (V), identificada con la cédula de ciudadanía No.66.928.937 de Cali, abogada titulada y en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No.142.305 del C. S. de la J., en calidad de apoderada de la entidad demandante, por medio del presente escrito me permito:

Aportar el respectivo avalúo del vehículo de Placas KEN547 de propiedad del señor DIEGO FERNANDO URREA CHAVEZ, de conformidad con el artículo 444 numeral 5 del Código General del Proceso, de la siguiente manera:

El valor fijado oficialmente para calcular el pago del impuesto de rodamiento conforme a formulario anexo para la vigencia del 2021, es de \$ 16.910.000.

Se considera que este valor no es idóneo para establecer el precio real del vehículo, por lo tanto se aporta el avalúo comercial elaborado por la empresa Colserautos, donde se realiza inspección física del vehículo que permitió establecer su estado real, con las normas técnicas requeridas para ello, por valor de \$ 17.152.467.

Del Señor Juez,

Respetuosamente



SOFIA GONZALEZ GOMEZ

C.C. No. 66.928.937 de Cali (V).

T.P. No. 142.305 del C. S. De la J.

INFORME DE AVALUO



ASPECTOS GENERALES

SOLICITANTE DEL AVALUO

Banco Davivienda

PLACA

KEN547

Móvil: No Aplica

LOCALIZACION

El vehículo de placas KEN547 objeto del avalúo fue inspeccionado en la transversal 54 No 89-3 Bodegas Jm Callejon El Silencio en en el corregimiento Juanchito en la ciudad de Cali.

FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

FECHA DE INSPECCION

29 de marzo de 2021

FECHA DEL INFORME

05 de abril de 2021

OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo Banco Davivienda para el proceso de dación en pago.

MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. TALLERES: Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

1

Contenido

ASPECTOS GENERALES	1
SOLICITANTE DEL AVALUO	1
PLACA	1
LOCALIZACION	1
FECHA DE INICIO DE CUSTODIA	1
FECHA DE INSPECCION	1
FECHA DEL INFORME	1
OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO	1
MARCO LEGAL	1
1. DESCRIPCION DEL BIEN	3
1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD	3
1.2. PROPIETARIO DEL BIEN	3
1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN	3
1.4. ESTADO DEL BIEN	3
1.5. ACCESORIOS	4
1.6. ESTADO LLANTAS	4
2. FORMACION DEL VALOR	5
2.1. ALCANCE	5
2.2. METODOLOGIA VALUATORIA	5
2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR	5
3. MEMORIA DE CÁLCULO	6
4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO	6
4.1. CODIGO FASECOLDA	6
4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA	6
4.3. TABLA DE VALORES	6
4.4. DEFINICIONES	6
5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)	7
6. IDENTIFICACION TÉCNICA	8
7. VIGENCIA DEL AVALÚO	8

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. TALLERES: Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

1. DESCRIPCION DEL BIEN

1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de inspección no se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de KEN547, del organismo de transito del municipio de Guadalajara de Buga.

1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo a consulta del Runt, aparece la licencia de tránsito N° 10002128702 aparece como propietario del bien se desconoce del vehículo de placas KEN547. Con prenda a favor de Banco Davivienda.


1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	KEN547
Clase	AUTOMOVIL
Marca	HYUNDAI
Línea	I35 ELANTRA GLS
Tipo de Carrocería	SEDAN
Modelo	2012
Color	PLATA CONTINENTAL METALICO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5 PSJ
Peso bruto Vehicular (kg)	1700
Peso Vacío (kg)	1209
Peso Mermado (kg)	907
Cilíndraje (cm³)	1797
Kilometraje	Se desconoce
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	KMH0H41EACU108680
N° Serie	KMH0H41EACU108680
N° Motor	G4NB8U312218

1.4. ESTADO DEL BIEN

LATERERIA	100%
PINTURA	100%
WORNOS	100%
CHASIS	100%
TAPIFICERIA	100%
FUGAS FLUIDOS	100%
IDENTIFICACION	100%
	Deficiente Aceptable Optimo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. TALLERES: Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

- El vehículo presenta:
- En parte delantera: Farola con arreglo malo, frontal con golpe fuerte, bómper y capot malos.
 - En parte izquierda: Puerta delantera con arreglo regular, puerta trasera con sumido, guardafango y costado con rayón.
 - En parte trasera: Bómper regular y tapa baúl con sumido.
 - En parte derecha: Puerta delantera con sumido, guardafango, puerta trasera y costado con arreglo regular.
 - En parte inferior: Punta chasis delantera izquierda y derecha con golpe medio.
 - En motor: Fuga de aceite cárter y caja.
- Vehículo no enciende, no se verifica sistemas eléctricos ni funcionamiento de motor por deficiencia en la batería.
- Vehículo no presenta placa física delantera, presenta golpes y rayones en piezas de carrocería, base frontal sumida, persiana bómper y bisel cromado de persiana malo. Presenta base batería sulfatada, puertas izquierdas sustituidas, farolas opacas y discos con desgaste.
- Difícil dictaminar posibles anomalías parte inferior por ubicación del vehículo.
- Refuerzo bómper con arreglo malo (soldadura mal aplicada).
- Se inspecciona sin licencia de tránsito.
- Seguridad pasiva afectada.
- Pintura en mal estado, soldadura mal aplicada o no apropiada.
- De acuerdo a nuestro análisis realizado no se hallaron inconsistencias.
- Seguridad activa afectada.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas en mal estado, presentan desgaste irregular, se recomienda cambio de llantas delanteras y traseras.
- Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección.
- No se realizan pruebas a la caja de cambios mecánica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados.
- Según consulta en el RUNT no presenta embargo pero, si garantía a favor de Banco Davivienda con fecha 12/07/2011. Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día 18/07/2015, se encuentra vencido y la revisión tecno-mecánica no tiene registro, por fecha de matrícula debería tener.
- Se sugiere realizar alistamiento óptimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no presenta una reclamación por siniestro.

1.5. ACCESORIOS

☒ ORIGINAL

☐ OPCIONAL

☐ NO TIENE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


2. FORMACION DEL VALOR

2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:



La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.


2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- Vehículo no enciende, no se verifica sistemas eléctricos ni funcionamiento de motor por deficiencia en la batería.
- Vehículo no presenta placa física delantera.
- Difícil dictaminar posibles anomalías parte inferior por ubicación del vehículo.
- Se inspecciona sin licencia de tránsito.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa María. TALLERES: Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo HYUNDAI i35 ELANTRA GLS 1.8 2012 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

4.1. CODIGO FASECOLDA

El código fasecolda correspondiente al vehículo de placas KEN547 es el 03201270 que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	03201270
Valor Razonable Automotor	\$31.793.169
Valor Razonable Carrocería	\$ -
Valor accesorios o Adecuaciones	\$ -
Factor demérito (19%)(-)	\$6.040.702
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$3.850.000
Valor Llantas (-)	\$1.400.000
Valor pintura (-)	\$1.500.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$1.850.000
Índice de reparabilidad mínimo (%)	27,05%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

4.4. DEFINICIONES

Código Fasecolda: Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería): Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. TALLERES: Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Valor Accesorios o Adecuaciones: Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

Factor demérito: Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

Valores Repuestos + Mano de Obra: Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

Valor Llantas: Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

Valor Pintura: Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

Valor Puesta a punto motor: Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

Índice de reparabilidad mínimo: corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería): Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

Valor Cupo: Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

El avalúo del bien sin cupo es de \$17.152.467,00 Pesos M/Cte.

Son: diecisiete millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos M/Cte.

El avalúo del bien con cupo es de No aplica,00 Pesos M/Cte.

Son: No aplica M/Cte.

El avalúo de la carrocería es de Na Aplica Pesos M/Cte.

Son: No Aplica M/Cte.

El valor por chatarra es de No Aplica Pesos M/Cte.

Son: No Aplica M/Cte.

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. **TALLERES:** Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com


7 años de experiencia

6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



Gilbert Mauricio García Orozco
Analista avalúos maquinaria y vehículos
R.A.A. AVAL-80542954
cs00307@colserauto.com
Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



Andrés Felipe Díaz Mora
Coordinador de Negocios Especiales
andres.diaz@colserauto.com
Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia

CENTROS DE SERVICIO: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa María. **TALLERES:** Bogotá, Bucaramanga
CENTROS AUTORIZADOS: Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

Pbx: 7452121 Línea nacional: 018000 182121 Servicio al cliente: contactenos@colserauto.com Sitio web: www.colserauto.com

Placa:	KEN547
Fecha Servicio:	29/03/2021 3:36:38 p.m.




Detalle 1




Detalle 2




Detalle 3




Detalle 4




Detalle 5



Detalle 6




Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9




Detalle 10

INFORME FOTOGRAFICO

Placa:	KEN547
Fecha Servicio:	30/03/2021 1:36:38 p.m.


INFORME FOTOGRÁFICO




Detalle 11




Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14




Detalle 15




Detalle 16




Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20

Informe Registro de Novedades**Datos de solicitud de ingreso**

Nº SOLICITUD:	120		
Fecha de Expedición:	05/04/2021	Hora:	04:59

Aspecto del Vehículo

Placa:	KEN547
Marca:	HYUNDAI
Línea:	i35 ELANTRA
Clase:	AUTOMOVIL
Tipo Carroceria:	AUTO SEDAN
Color:	PLATA
Cilindraje (cc):	1797
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	BANCO DAVIVIENDA SA ..
Id Solicitante:	8600343137
Fecha Informe:	30/03/2021
Centro de Validación:	MOVIL CALI NO. 7
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	KMHDH41EACU108680
Número de Serie:	KMHDH41EACU108680
Número de motor:	G4NBBU312218
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2012

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
52	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

Observaciones Generales

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

FECHA:	30/03/2021	No. Informe	142217051
PLACA:	KEN547	Ciudad	MOVIL CALI NO. 7

MARCA	HYUNDAI
CLASE	AUTOMOVIL
TIPO	135 ELANTRA
MODELO	2012
NACIONALIDAD	KOR
COLOR	PLATA

NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA SA
CECULA DE CIUDADANIA (MT)	8600343137
DIRECCIÓN	CR 3 N° 11 31 IBAGUE
TELÉFONO	2624111 Ext 48365
Rómbio	99

CLASSE	PLATA	No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASSIS
		G4NBBU312218	KMHDH41EACU108680	KMHDH41EACU108680

[illegible]

MOTOR Original
└─ Regrabado
Grabado

SERIAL Original
└─ Regrabado
Grabado

CHASIS Original
└─ Regrabado
Grabado

G4NB
 BU312218
 KMHDH41EACU108680

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

KEN547 HYUNDAI I35 ELANTRA 1.8L MT 1800CC 2012 RR 02/12 \$0.97M RR 12/12 \$3.40M NO REPORTA HISTORIAL DE POLIZA.

Firma Cliente
C.C.

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - **Bogotá Calle 127:** Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - **Bogotá Calle 13:** Av. Carrera 86 # 17 - 10 / PBX: (571) 7452
Bogotá Sevilla: Gran Centro Automotriz La Sevilla - Carrera 57 # 45A - 08 Sur / PBX: (571) 7452
 3214439347 - **Barranquilla Vehículos Livianos:** Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6
Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 663 - **Bucaramanga Vehi:**
Livianos: Carrera 55 # 23 45 - cra 27 # 54 84 Barrio bolarquí / PBX: (577) 643 3589 - **Bucaramanga Vehi:**
Pesados: Estación de Servicio Terpel La Bascula Km. 1 Vía Chimbita / PBX: (577) 676 0597 - **Med:**
Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (574) 262 9352 - **Medellín Vehi:**
Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hombres S.A. / PBX: (574) 262 4813 - **Call Florida:** Av. 3 Norte # 60N -
 PBX: (572) 345 1191 - **Cali Sur:** Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - **Cucuta Villa:**
ROSARIO/STDER: km 1 +460 anillo vial oriental, sabana trapiche (CDA VILLA DEL ROSARIO)RESTO
PAIS Y HORARIOS de atención CONSULTEN EN WWW.COLSERAUTOS.COM

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecucion o reproduccion Total o Parcial Asi como su traduccion a cualquier idioma sin autorizacion escrita de su titular.

Este informe emitido por **COLSERAUTO S.A** está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.

GO-FO-015
Versión 3.

