	FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	07-03-22

INFORME TÉCNICO DE PERITAJE

MUNICIPIO DE SITIO NUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

DAVID FELIPE ROYO ANAYA TOPÓGRAFO TP 01-12881 C.P.N.T.

MONTELIBANO 19 DE JULIO DE 2023



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	FECHA	07-03-22

1. Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVO Y ESPECÍFICACIONES DEL TRABAJO	3
2.1.	OBJETIVO	3
3.	ESPECÍFICACIONES DEL TRABAJO	3
4.	TRABAJO DE CAMPO	4
4.1.	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	4
4.3.	1 UBICACIÓN FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS	5
4.2.	ARCHIVOS CRUDOS	5
4.3.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
4.3.	1. COORDENADAS FINALES	26
6.	RESULTADOS DEL PERITAJE	32
7.	CONCLUSIONES	33
8.	ANEXOS (DOCUMENTOS)	34

	FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

1. INTRODUCCIÓN

Se designa por parte del juzgado promiscuo municipal de sitio nuevo por medio del auto calendado del día 30 de JUNIO de 2023 por el cual me fue notificado como perito al proceso con número de radicado 47-745-40-89-001-2018-00087-00, de lo cual hago referencia mi experiencia como topógrafo desde el año 2010 (anexo tarjeta profesional) en el cual ejercido con transparencia y a lo largo de este tiempo diferentes tipos de experiencia en el sector público y privado, teniendo puntualmente 15 peritaje presentados al juzgado promiscuo municipal de sitio nuevo desde el año 2017 dejando claro la idoneidad con dicha diligencia, se hace salvedad que mi persona no tiene ninguna relación con los intervinientes en el caso tanto como el demandado y demandante puesto que fui designado por parte del juzgado para esta diligencia cumpliendo así con el articulo 226 enciso nº 4 del Código General de Proceso el cual hace referencia El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.

2. OBJETIVO Y ESPECÍFICACIONES DEL TRABAJO

2.1. OBJETIVO

Levantamiento planimétrico Peritaje e identificación de los detalles físicos encontrados en el predio en el momento de la diligencia

3. ESPECÍFICACIONES DEL TRABAJO

Levantamiento planimétrico del predio, referenciado a la red MAGNA-SIRGAS y proyección cartográfica en GAUSS-KRÜGER, incluyendo:

- Postes
- Cerca
- vías
- Construcciones
- Semovientes
- Modificaciones originadas en el predio
- Cultivos
- Informe de georreferenciación
- Registro fotográfico

Localización de los vértices del predio que se encuentra en posesión para el cálculo de área.

FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

Realización y entrega del informe del levantamiento planimétrico con sus soportes.


4. TRABAJO DE CAMPO

4.1. LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO


Para la identificación espacial del predio se consultó cartografía de la zona de fuente IGAC (prediales), se utilizó herramienta institucional Geoportal IGAC, software de procesamiento geoespacial ArcGis y apoyo en plataforma de información geográfica Google Earth Información suministrada por el juzgado municipal de Sitio Nuevo; con las cuales se establecen rutas de acceso y verificación del trabajo en campo.

"EL PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS" fue realizado el levantamiento topográfico el día 13 de Julio de 2023.

Se utilizó equipo Gps Garmin Map 64s, para la toma de detalles requeridos para este levantamiento.



4.3.1 UBICACIÓN FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS



4.2. ARCHIVOS CRUDOS

- txt y C.S.V.

	FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
	ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
	PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TOMA DE DATOS EN CAMPO

Vía de acceso al predio.



En el interior del predio se encontro un semoviente tipo MULA



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

Se regitra en el interior del predio a unos 100 metros de la entrada la construccion #1 en ladrillo, techo de eternit y una enramada con tubo PVC y cemento con una diferencia de tiempo de elaborada con relacion a la construccion.

Imagen satelital construccion #1








FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22




Se encontraron unos semovientes en el interior del predio inspeccionado tipo ternero aproximadamente 22 se contaron visualmente de tiempo entre 1 y 2 años según comento el cuidandero.





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22




Se evidencio un corral en madera a unos metros de la construccion #1 el cual se logra identificar que es utilizado para la actividad de ordeño.






FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







Se regitra en el interior del predio a unos 860 metros de la entrada la construccion #2 en ladrillo, techo de eternit, una enramada con tubo PVC y cemento con una diferencia de tiempo de elaborada con relacion a la construccion y en el mismo lugar una cocina tipo ornilla para todo lo relacionado de la cocina.


Contruccion #2







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22



Se evidencio un corral en madera a unos metros de la construccion #2 el cual se logra identificar que es utilizado para la actividad de ordeño.





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

Se encontraron mas hacia el SUR unos semovientes en el interior del predio inspeccionado tipo ganado aproximadamente 20 se contaron visualmente de tiempo entre de 3 a 5 años según comento el cuidandero.





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

Encontramos a unos 780 metros en sentio SURESTE la construccion #3 en ladrillo, techo de eternit y una enramada con tubo PVC y cemento con una diferencia de tiempo de elaborada con relacion a la construccion. la cual no esta siendo habitada y se evidencia en la fotografia rastro de que se inunda en el invierno.

Construccion #3





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22



Se encontro a unos metros de la construcción #3 una alberca en cemento.






FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22



Se evidencio un corral en madera a unos metros de la construccion #3 el cual se logra identificar que no esta siendo utilizado por la malesa que se encuentra al interior de este.





Panorámicas del predio, el predio en el sector SURESTE Y SUROESTE se encontró inundado lo que impidió el transito por este sector de igual manera en el lado OESTE.








FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

4.3.1. COORDENADAS FINALES

PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS				
				ENADAS
	COORDENADA	S GEOGRAFICAS	PLANAS	
PUNTO	LATITUD	LONGITUD	NORTE	ESTE
1	10° 45' 39,649" N	74° 39' 4,243" W	1681857	937254
2	10° 45' 36,465" N	74° 39' 1,307" W	1681759	937343
3	10° 45′ 35,103″ N	74° 38' 54,159" W	1681716,73	937560,103
4	10° 45′ 34,234" N	74° 38' 48,750" W	1681689,75	937724,41
5	10° 45′ 31,326″ N	74° 38' 47,090" W	1681600,27	937774,681
6	10° 45' 25,986" N	74° 38' 43,460" W	1681436,01	937884,66
7	10° 45' 24,376" N	74° 38' 39,414" W	1681386,29	938007,515
8	10° 45' 18,452" N	74° 38' 39,668" W	1681204,29	937999,443
9	10° 45' 15,970" N	74° 38' 39,448" W	1681128	938006
10	10° 45' 9,752" N	74° 38' 38,372" W	1680936,87	938038,339
11	10° 45' 5,311" N	74° 38' 34,711" W	1680800,24	938149,332
12	10° 45' 4,226" N	74° 38' 39,759" W	1680767,17	937995,873
13	10° 44' 57,416" N	74° 38' 43,709" W	1680558,14	937875,487
14	10° 45' 0,980" N	74° 38' 48,766" W	1680667,95	937722,029
15	10° 45' 5,319" N	74° 38' 53,999" W	1680801,56	937563,278
16	10° 45' 10,430" N	74° 38' 59,712" W	1680958,92	937389,967
17	10° 45' 10,494" N	74° 39' 9,249" W	1680961,44	937100,204
18	10° 45' 13,933" N	74° 39' 9,679" W	1681067,13	937087,348
19	10° 45' 18,938" N	74° 39' 9,394" W	1681220,9	937096,288
20	10° 45' 24,636" N	74° 39' 9,715" W	1681395,99	937086,853
21	10° 45' 27,808" N	74° 39' 8,714" W	1681493,43	937117,455
22	10° 45' 30,681" N	74° 39' 9,643" W	1681581,75	937089,409
23	10° 45' 36,025" N	74° 39' 6,779" W	1681745,8	937176,721

CUADRO DE COLINDANCIA

CUADRO DE COLINDANCIA			
PUNTO	PUNTO DISTANCIA (m) COLINDANTE		
		CAMINO EN MEDIO PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS	
1 - 4	524,61	MILAGROS	
	CAMINO EN MEDIO PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS		
4 - 7	438,39	MILAGROS	
	CAMINO EN MEDIO PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS		
7 - 11	639,61	MILAGROS	



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

11 - 15	810,16	PREDIO FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS	
15 - 17 530,90 PREDIO VILLA JANEYCI		PREDIO VILLA JANEYCI	
17 - 1	951,89	PREDIO EL CIMARRON	

5. LINEA DE TIEMPO

Año 2023



Año 2020





FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22



Año 2019






FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22



Año 2017







Año 2016



En el año 2016 ya no se encuentra la construcción #3 solo están la construcción 1 y 2.



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

Año 2014



En el año 2014 no se encuentra la construcción #3 solo están la construcción 1 y 2. Año 2013



En el año 2013 no se encuentra la construcción #3 solo están la construcción 1 y 2.



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

6. RESULTADOS DEL PERITAJE

NOMBRE DEL	FOLIO DE	No CATASTRAL	AREA LEVANTADA
LEVANTAMIENTO	MATRICULA		(m2)
FIEL SEÑOR DE LOS MILAGROS	228-762	47745000100000000011600	80 Ha 0000 m2

Se realizo el levantamiento y recorrido con personal demandado los sres MANGA quienes manifestaron tener pleno conocimiento de los linderos del inmueble en posesión proporcionándonos la información de los linderos y detalles encontrados y relacionados en el anterior informe.

Se realizo el levantamiento topográfico con las especificaciones y requerimientos exigidos para este tipo de levantamiento.

TOPÓGRAFO

Nombre: David Felipe Royo Anaya

Dourd Logo A.

L.P No. 01-12881 CPNT

Los honorarios del anterior informe fueron cancelados en su totalidad.

FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22


7. CONCLUSIONES

- No Se evidencio la instalación de la vaya informativa en el predio como se observa en el registro fotográfico.
- Se evidencio que el predio esta 100% cercado como se observa en el registro fotográfico.
- Se observo tres construcciones en ladrillo, Eternit y enramada en tubos de pvc una de ella sin habitarla todas 3 con corral y una de estas con un tanque en concreto como se evidencia en el registro fotográfico.
- Se observo que el predio en un 40% en época de invierno se inunda como se observó en el pasto en el momento de la inspección.
- Se observo que en el predio se encontraban 2 trabajadores en el mismo realizando limpieza manifestó la persona que nos acompañó a realizar el recorrido, y cuidando el ganado que en el interior de él se encuentra.
- Se encontraron semovientes 22 tipo terneros, 20 semoviente tipo ganado entre 3 y 5 años y 1 tipo mula como se observa en el registro fotográfico.



FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22

8. ANEXOS (DOCUMENTOS)







FORMA	EJECUCION EN TERRENO	CÓDIGO	
ACTIVIDAD	INFORME PERITAJE	VERSIÓN	01
PROCESO	GESTION DE INFORMACION	FECHA	07-03-22





CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 290756/2022

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) DAVID FELIPE ROYO ANAYA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1063282961, se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA de la Institución de Educación Superior SENA, bajo la Licencia Profesional No. 01-12881 con fecha de expedición del 8 de Sep tiembre de 2010.

Que el(la) Señor(a) DAVID FELIPE ROYO ANAYA, tiene vigente su Licencia Profesional No. 01-12881 y a la fecha NO REGISTRA ANTE CEDENTES DISCIPLINARIOS , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los 7 días del mes de Marzo de 2022.

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO Director Ejecutivo

*Firma del profesional

^{*}La firma dal profisional se requerida para compro ber la anvancia da su participación an proces os contractuales. La falta da la firma dal profisional MO insalida al

Notes 1- El ambrior certificado no supla la Licancia Profisional pura sigurar un cargo.

2- La validas dal documento se puede ucrificar un la página melo moment gouço a traves da luminario de certificado de Vigancia.

3- Este certificado digital tiene plana validas de conformidad con lo establacido en al Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decum 1747 de 2000 y Art. 4 Pari grafo 3 da la Lay 942 da 2005.

