

Anexo No. 9
ARCHIVO FOTOGRAFICO

Foto No. 1.- Gacheta – Modelo enchape de piso en baños



Foto No. 2.- Gacheta – Modelo de enchape en muros de baños



Foto No. 3.- Apoyos para discapacitados en acero inoxidable



Foto No. 4.- Orinales existentes, se observa que su colocación se encuentra muy abajo, es necesario subirlo a una medida estándar y cambiarlo por uno nuevo y de tamaño mediano



Foto No. 5- División intermedia existente, debe ser reemplazada por división en acero inoxidable



Foto No. 6- División frontal en baños, debe ser reemplazada por división en acero inoxidable



Foto No. 7- Piletas – El muro debe ser subido en 50cm

