

**APORTO AVALUO**

Hector Ceballos Vivas <hceballos@cobranzasbeta.com.co>

Jue 09/06/2022 8:45

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali  
<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ 1 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CALI

PROCESO: EJECUTIVO CON ACCION REAL

DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA

DEMANDADO CC # 88223470 URREGO CARRILLO BORMANN LUTH

RADICACIÓN: 760014003 005 20090153000

HECTOR CEBALLOS VIVAS, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.321.084 de Palmira, con Tarjeta Profesional No. 313.908 del C.S de la J., en mi calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, por medio del presente me permito;

Aportar el impuesto de vehículos de placa CUR120, por valor de 10.780.000.00 valor fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin embargo considero que no es idóneo para el estado real del vehículo a rematar, por lo anterior, me permito adjuntar informe del avalúo real realizado por Colserautos fijando un valor de \$7.307.122.00.

En consecuencia, ruego a usted señor juez se sirva tener el avalúo comercial realizado por Colserautos, el apropiado para llevarlo a remate, así mismo solicito sirva correr el respectivo traslado por valor de **\$7.307.122.00**

Del Señor juez muy atentamente,

Cordialmente,

Héctor Ceballos Vivas

Promociones y Cobranzas Beta S.A.

Carrera 5 # 13-46 Piso 6 Cali Valle

Tel.(1) 2415086 Ext. 3896

Cel. 312-798-02-52

[hceballos@cobranzasbeta.com.co](mailto:hceballos@cobranzasbeta.com.co)

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por

el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

Davivienda

### PLACA

CUR120

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas CUR120 objeto del avalúo fue inspeccionado en la Calle 36 # 2 E 07 Los patios Cúcuta.

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

25 de mayo de 2022

### FECHA DEL INFORME

06 de junio de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo Davivienda para el proceso de dación en pago.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

## Contenido

ASPECTOS GENERALES .....	1
SOLICITANTE DEL AVALUO .....	1
PLACA .....	1
LOCALIZACION.....	1
FECHA DE INICIO DE CUSTODIA .....	1
FECHA DE INSPECCION.....	1
FECHA DEL INFORME.....	1
OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO .....	1
MARCO LEGAL.....	1
1. DESCRIPCION DEL BIEN .....	3
1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD.....	3
1.2. PROPIETARIO DEL BIEN .....	3
1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN.....	3
1.4. ESTADO DEL BIEN .....	3
1.5. ACCESORIOS .....	4
1.6. ESTADO LLANTAS .....	4
2. FORMACION DEL VALOR .....	5
2.1. ALCANCE.....	5
2.2. METODOLOGIA VALUATORIA.....	5
2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR.....	5
3. MEMORIA DE CÁLCULO.....	6
4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO.....	6
4.1. CODIGO FASECOLDA .....	6
4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA .....	6
4.3. TABLA DE VALORES .....	6
4.4. DEFINICIONES.....	6
5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) .....	7
6. IDENTIFICACION TÉCNICA .....	8
7. VIGENCIA DEL AVALÚO .....	8

## 1. DESCRIPCION DEL BIEN

### 1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de inspección no se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de CUR120, del organismo de tránsito de la Ciudad de Cali.

### 1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo con la consulta del Runt, aparece la licencia de tránsito N° 4173673 aparece como propietario del bien se desconoce del vehículo de placas CUR120. Con prenda a favor de Banco Davivienda.




### 1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	CUR120
Clase	AUTOMOVIL
Marca	CHEVROLET
Línea	AVEO
Tipo de Carrocería	SEDAN
Modelo	2009
Color	BLANCO
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5 PSJ
Peso bruto Vehicular (kg)	0
Peso Vacío (kg)	1115
Peso Mermado (kg)	836,250
Cilindraje (cm³)	1598
Kilometraje	se desconoce
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	9GATJ51679B131822
N° Serie	9GATJ51679B131822
N° Motor	F16D3875617C

### 1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	86%		
PINTURA	#####	80%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	100%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0% Deficiente	60% Aceptable	90% Optimo	100%

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



- El vehículo presenta:
  - **En parte delantera:** Bómpen con arreglo regular, plumillas malo, capota, babero y capot con rayón.
  - **En parte izquierda:** Guardafango, retrovisor, puerta delantera y costado con rayón.
  - **En parte trasera:** Bómpen con arreglo regular, tapa baúl con rayón y stop derecho rayado.
  - **En parte derecha:** Guardafango, paral puerta, costado, puerta delantera y trasera con rayón.
  - **En parte inferior:** Traviesa punta chasis no verificable.
  - **En motor:** Aceite de motor, refrigerante, líquido de frenos, agua limpiabrisas y aceite hidráulico fuera de nivel.
- Vehículo en parqueadero, se inspecciona sucio, no se verifican en su totalidad defectos de pintura, presenta focos de corrosión parte externa, pintura fogueada, base de farola izquierda partida, farolas opacas y cristalizadas, rines con oxidación no presenta electroventilador, no se verifican parales, presenta mala aplicación de pintura, en mal estado, diferente tonalidad, presenta impurezas y pérdida de brillo.
- De acuerdo a nuestro análisis realizado se hallaron inconsistencias que impide su libre comercialización, para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas en mal estado, presentan desgaste irregular, se recomienda cambio de llantas.
- Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección.
- No se realizan pruebas a la caja de cambios mecánica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados.
- Según consulta en el RUNT presenta garantía a favor de Banco Davivienda con fecha **24/03/2009**. Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día **26/04/2011** y la revisión tecno-mecánica hasta el día **05/03/2012**.
- Se sugiere realizar alistamiento óptimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo no reporta historial de póliza ni de siniestros.

**1.5. ACCESORIOS**

ORIGINAL   
  OPCIONAL   
  NO TIENE

×	×	×	×	×	✓	×	✓	●	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	●

DESCRIPCIÓN	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL	1				
SPOILER	OPCIONAL	1				
OTROS	OPCIONAL VIDRIOS ELECTRICOS	2				
AIR BAG	ORIGINAL ORIGINAL	1				
SENSOR DE REVERSA	OPCIONAL NA	1				

**1.6. ESTADO LLANTAS**

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	0	1	Delantera	0	1
Trasera	0	1	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	<b>Total Buen Estado</b>		<b>0</b>
Repuesto	0	1	<b>Total Para Cambio</b>		<b>5</b>

Estado del vehículo: Desfavorable

Inspección física realizada por: Osmar Armando Carrillo Vega




## 2. FORMACION DEL VALOR

### 2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

### 2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

### 2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- De acuerdo con la consulta Runt registra: Embargo 453142 en la Gobernación Valle del Cauca Cali con fecha de expedición 10/09/2018 y fecha de radicación 29/07/2020. También registra Embargo No. 292795 en el Juzgado Civil Municipal Indefinido fecha e expedición 25/01/2010 y fecha de radicación 11/02/2010.
- Vehículo inspeccionado sin licencia de tránsito.
- No se verifica funcionamiento de motor ni sistemas eléctricos, batería en mal estado.
- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



### 3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo CHEVROLET AVEO 1.6 2009 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

### 4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

#### 4.1. CODIGO FASECOLDA

El código fasecolda correspondiente al vehículo de placas CUR120 es el **01601146** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

#### 4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

#### 4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
<b>Código Fasecolda</b>	01601146
<b>Valor Razonable Automotor</b>	\$19.228.136
<b>Valor Razonable Carrocería</b>	\$-
<b>Valor accesorios o Adecuaciones</b>	\$-
<b>Factor demérito (18%)(-)</b>	\$3.461.064
<b>Valor Repuestos + Mano de obra (-)</b>	\$4.150.000
<b>Valor Llantas (-)</b>	\$1.059.950
<b>Valor pintura (-)</b>	\$1.800.000
<b>Valor puesta a punto motor (-)</b>	\$1.450.000
<b>Índice de reparabilidad mínimo (%)</b>	44%
<b>Valor total Chatarra Automotor</b>	No aplica
<b>Valor Chatarra Carrocería</b>	No aplica
<b>Valor cupo</b>	No aplica

#### 4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.

**CENTROS DE SERVICIO:** Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta. **TALLERES:** Bogotá, Bucaramanga  
**CENTROS AUTORIZADOS:** Presencia en más de 30 ciudades a nivel nacional.

**Pbx:** 7452121 **Línea nacional:** 018000 182121 **Servicio al cliente:** contactenos@colserauto.com **Sitio web:** www.colserauto.com



**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

***El avalúo del bien sin cupo es de \$7.307.122,00 Pesos M/Cte.***

***Son: siete millones trescientos siete mil ciento veintiuno pesos M/Cte.***

***El avalúo del bien con cupo es de No aplica,00 Pesos M/Cte.***

***Son: No aplica M/Cte.***

***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***




## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Gilbert Mauricio García Orozco**

Analista avalúos maquinaria y vehículos

R.A.A. AVAL-80542954

[gilbert.garcia@colserauto.com](mailto:gilbert.garcia@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador de Negocios Especiales

R.A.A 1014234468

R.N.A 3569

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

Placa:	CUR120
Fecha Servicio:	25/05/2022 10:37:31 a.m.



Detalle 1



Detalle 2



Detalle 3



Detalle 4



Detalle 5



Detalle 6



Detalle 7



Detalle 8



Detalle 9



Detalle 10

Placa:	CUR120
Fecha Servicio:	25/05/2022 10:37:31 a.m.



Detalle 11



Detalle 12



Detalle 13



Detalle 14



Detalle 15




Detalle 16



Detalle 17



Detalle 18



Detalle 19



Detalle 20



**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Plana
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2009
TIPO	AVEO	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	1598
COD. FASEC.	01601146	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	F16D3875617C	NACIONALIDAD	VEN
No. CHASIS	9GATJ51679B131822	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GATJ51679B131822	ORDEN	291
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	0

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NA
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	FUERA DE NIVEL
Nivel líquido embrague	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	NA

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NA
Funcionamiento luces altas	NA
Funcionamiento luces medias	NA
Funcionamiento direccionales	NA
Funcionamiento luces freno	NA
Funcionamiento luces reversa	NA
Funcionamiento luces parqueadero	NA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefacción	NA
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	NA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	NA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

**P  
A  
R  
T  
E  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NA
Fuga aceite caja de velocidades	NA
Fuga aceite caja de transmisión	NA
Fuga líquido de frenos	NA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	NA
Fugas tanque combustible	NA
Estado brazos dirección rotulas	NA

FECHA:	25/05/2022	PLACA:	CUR120
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	1762299988	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	CUCUTA - LIVIANOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA ...
IDENTIFICACION	8600343137
DIRECCION	....
TELEFONO	....
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 16.200.000
V/R COLSERAUTO	\$ 8.200.000
V/R ACCESORIOS	\$ 950.000

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	MALO
Estado correas	NA
Tensión Correas	NA
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	MALO
Estado radiador	NA
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	NA
Estado carcasa caja de velocidades	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NA
ajuste cierre puerta delantera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	REGULAR *
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	REGULAR *
Ajuste cierre capot	REGULAR *
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Air Barg	NA
Testigo check Engine	NA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NA
Estado tubo exhosto	NA
Estado tanque catalizador de gases	NA
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NA
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja direccion	NA
Estado tubería frenos	NA

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	291		
<b>Fecha de Expedición:</b>	03/06/2022	<b>Hora:</b>	04:44

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	CUR120
<b>Marca:</b>	CHEVROLET
<b>Línea:</b>	AVEO
<b>Clase:</b>	AUTOMOVIL
<b>Tipo Carroceria:</b>	AUTO SEDAN
<b>Color:</b>	BLANCO
<b>Cilindraje (cc):</b>	1598
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	BANCO DAVIVIENDA ...
<b>Id Solicitante:</b>	8600343137
<b>Fecha Informe:</b>	25/05/2022
<b>Centro de Validación:</b>	CUCUTA - LIVIANOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	CUCUTA

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	9GATJ51679B131822
<b>Número de Serie:</b>	9GATJ51679B131822
<b>Número de motor:</b>	F16D3875617C
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2009

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	25/05/2022	<b>Ciudad:</b>	CUCUTA
<b>Placa:</b>	CUR120	<b>Centro de Servicio:</b>	CUCUTA - LIVIANOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	CHEVROLET	<b>NOMBRE</b>	BANCO DAVIVIENDA ...
<b>MODELO</b>	2009	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	8600343137
<b>N° DE MOTOR</b>	F16D3875617C	<b>DIRECCIÓN</b>	....
<b>N° SERIE</b>	9GATJ51679B131822	<b>TELEFONO</b>	....
<b>N° CHASIS</b>	9GATJ51679B131822		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO

**OBSERVACIONES**

**tecnico.improntas@colserauto.com**
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no remplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 189655

Fecha Expedición: 25 5 2022 Hora: 12:47 PM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

4173673

Clase vehículo

AUTOMOVIL

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

PLACA

CUR120

Tipo de servicio

Particular

Estado del vehículo

ACTIVO

Fecha matrícula

3/24/2009

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GATJ51679B131822

Número VIN

Número de motor

F16D3875617C

Número de chasis

Clasificación

AUTOMOVIL

Marca

CHEVROLET

Línea

SIN LINEA

Modelo

2009

Color

BLANCO ARCO BICAPA

Cilindraje

1600

Carrocería

SEDAN

Número de ejes

2

Capacidad total de pasajeros

0

Pasajeros sentados

5

Capacidad de carga

0 KILO

Peso bruto vehicular

0

País de origen

COLOMBIA

Días matriculados

4810

Número de registro

4560533

Repotenciado

NO

Regrabación motor

NO

Regrabación chasis

NO

Regrabación serie

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación motor

Número regrabación chasis

Número regrabación serie

Número regrabación VIN

Tiene prenda

SI

Tiene gravamen

SI

Identificador de carrocería

9

Identificador de color

514

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

**Nombre acreedor prendario**

BANCO DAVIVIENDA SA

**REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA****CDA Expide RTM****Fecha expedición****Fecha vigente****Vigencia RTM**

CONCESION RUNT S.A

1/25/2012

3/5/2012

NO

**SOAT VEHÍCULOS NACIONALES****Entidad expide Soat****Estado del registro de la póliza****Fecha expedición**

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

NO VIGENTE

4/26/2010

**Fecha vencimiento****Fecha vigencia****Número póliza**

4/26/2011

4/26/2010

130964182646

**Entidad expide Soat****Estado del registro de la póliza****Fecha expedición**

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

NO VIGENTE

4/7/2009

**Fecha vencimiento****Fecha vigencia****Número póliza**

3/24/2010

3/24/2009

10093366

**Entidad expide Soat****Estado del registro de la póliza****Fecha expedición**

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR

NO VIGENTE

4/7/2009

**Fecha vencimiento****Fecha vigencia****Número póliza**

3/24/2010

3/24/2009

10093366

**HISTÓRICO DE PROPIETARIOS****Nombre****Tipo de documento****Número de documento****Fecha inicio (Propiedad)****Fecha fin (Propiedad)**

BORMANN LUTHER URREGO CARRILLO

Cédula Ciudadanía:

88223470

3/24/2009

**TARJETAS DE OPERACIÓN**

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Tipo de limitación

EMBARGO

No. Documento demandante

1

Número documento

453142

Fecha expedición documento

9/10/2018

Entidad

GOBERNACION

Fecha de radicación documento

7/29/2020

Tipo documento demandante

C

Descripción de la medida

Tipo de limitación

EMBARGO

No. Documento demandante

1

Número documento

292795

Fecha expedición documento

1/25/2010

Entidad

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL

Fecha de radicación documento

2/11/2010

Tipo documento demandante

C

Descripción de la medida

### TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

SIN INFORMACIÓN.

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

## INFORME TÉCNICO

FECHA		No. Informe
PLACA	25/05/2022	Ciudad 1762299988

Este documento es valido UNICAMENTE para COCUTA y CIVIANOS  
Este contiene sistemas de seguridad

<b>DATOS</b>	MARCA	CHEVROLET	ESTADO	VEN
	CATEGORIA	AUTOMOVIL	DELEGACION	BANCO DAVIVIENDA ...
	MODELO	AVEO	TELEFONO	8600343137
	NUMERO ANO	2009	OTRO	****
	COLOR	BLANCO	ROMBO	2
No. MOTOR		No. SERIE		No. CHASIS

F16D3875617C

9GATJ51679B131822

9GATJ51679B131822

<b>DOCUMENTOS</b>	LICENCIA DE TRÁNSITO				LICENCIA DE TRÁNSITO			
	Numero licencia tránsito	Categoría vehículo	Organismo tránsito	PLACA	Numero licencia tránsito	Categoría vehículo	Organismo tránsito	PLACA
	4113473	AUTOMOVIL	STBA MORAL TTO CAU	CUR120	4113473	AUTOMOVIL	STBA MORAL TTO CAU	CUR120
	Tipo de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula		Tipo de servicio	Estado del vehículo	Fecha matrícula	
	Particular	ACTIVO	3/24/2009		Particular	ACTIVO	3/24/2009	
	INFORMACIÓN DEL VEHICULO				INFORMACIÓN DEL VEHICULO			
Numero de serie	Numero VIN	Numero de motor	Numero de chasis	Numero de serie	Numero VIN	Numero de motor	Numero de chasis	
9GATJ51679B131822		F16D3875617C		9GATJ51679B131822		F16D3875617C		
Clasificación	Marca	Línea	Modelo	Clasificación	Marca	Línea	Modelo	
AUTOMOVIL	CHEVROLET	SIN LINEA	2009	AUTOMOVIL	CHEVROLET	SIN LINEA	2009	
Color	Cilindaje	Carcasía	Numero de ejes	Color	Cilindaje	Carcasía	Numero de ejes	
BLANCO ARCO BICAMA	1600	SEDAN	2	BLANCO ARCO BICAMA	1600	SEDAN	2	
Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular	Capacidad total de pasajeros	Pasajeros sentados	Capacidad de carga	Peso bruto vehicular	
0	5	0 KILG	0	0	5	0 KILG	0	
País de origen	Clase matriculada	Numero de registro	Representado	País de origen	Clase matriculada	Numero de registro	Representado	
COLOMBIA	4810	488033	NO	COLOMBIA	4810	488033	NO	
Registración motor	Registración chasis	Registración serie	Registración VIN	Registración motor	Registración chasis	Registración serie	Registración VIN	
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

<b>CONCEPTO E IMPRONTAS</b>	<b>MOTOR</b>	Original	<input type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>SERIAL</b>	Original	<input type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>CHASIS</b>	Original	<input type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	


ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

<b>OBSERVACIONES</b>	<p>CUR120 PLACA NO REPORTA HISTORIAL DE POLIZA NI DE SINIESTROS,</p>
----------------------	--

Firma \_\_\_\_\_  
Agente (R)  
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente \_\_\_\_\_  
C.C.


A. PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2022"/>	2. FRACCIÓN AÑO No. MESES <input type="text" value="12"/>	B. DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE 3. FORMULARIO CORRECCIÓN No. <input type="text"/>	4. FECHA CORRECCIÓN DD MM AAAA <input type="text"/>	5. FORMULARIO No. <input type="text" value="76517484835"/>
					6. FECHA GENERACIÓN <input type="text" value="09/06/2022"/>
					7. USUARIO GENERA <input type="text" value="portal"/>
C. DATOS DEL DECLARANTE	8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE <input type="text" value="BORMANN LUTHER"/>		9. TIPO DE DOCUMENTO C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		10. No. IDENTIFICACIÓN <input type="text" value="88223470"/>
	11. APELLIDOS <input type="text" value="URREGO CARRILLO"/>		12. CELULAR <input type="text" value="3550256987"/>		13. TELÉFONO <input type="text" value="3043660"/>
	15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA <input type="text" value="1 AE 6"/>		16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA <input type="text" value="CALI"/>		14. EMAIL <input type="text" value="leo5ne@hotmail.com"/>
					17. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA <input type="text" value="VALLE DEL CAUCA"/>
D. DATOS DEL VEHÍCULO	18. PLACA <input type="text" value="CUR120"/>	19. MARCA <input type="text" value="CHEVROLET"/>	20. LÍNEA <input type="text" value="AVEO"/>	21. MODELO <input type="text" value="2009"/>	
	22. CLASE <input type="text" value="AUTOMOVIL"/>	23. CARROCERÍA <input type="text" value="SEDAN"/>	24. CILINDRAJE (CC) <input type="text" value="1600"/>	25. CAPACIDAD DE CARGA(TON) <input type="text" value="0.0"/>	
	26. CAPACIDAD DE PASAJEROS <input type="text" value="5"/>	27. NÚMERO DE PUERTAS <input type="text" value="4"/>	28. COMBUSTIBLE <input type="text" value="GASOLINA"/>	29. TRACCIÓN <input type="text" value="SIN TRACCION"/>	
	30. BLINDADO <input type="text" value="N"/>	31. COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	32. NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	33. No. DE PÓLIZA <input type="text"/>	
	34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA <input type="text"/>	35. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHÍCULO <input type="text" value="CALI"/>			
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	36. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO \$ <input type="text" value="10,780,000"/>		F. PAGO		43. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>
	37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES \$ <input type="text" value="162,000"/>				44. INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>
	38. DESCUENTO EN IMPUESTO \$ <input type="text" value="0"/>				45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>
	39. SANCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD \$ <input type="text" value="0"/>				46. PAGOS ANTERIORES \$ <input type="text" value="0"/>
	40. OTRAS SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>				47. SALDO A PAGAR \$ <input type="text" value="162,000"/>
	41. DESCUENTOS EN SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>		48. SALDO A FAVOR \$ <input type="text" value="0"/>	49. TOTAL IMPUESTO \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	42. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>		H. DIST. RECAUDO	53. FECHA LÍMITE PAGO <input type="text" value="30/06/2022"/>	54. MUNICIPIO (20%) \$ <input type="text" value="32,400"/>
				55. DEPARTAMENTO (80%) \$ <input type="text" value="129,600"/>	
G. FIRMAS	DECLARANTE. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES		I. OTROS		
	50. NOMBRES Y APELLIDOS <input type="text"/>		56. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO \$ <input type="text" value="15,150"/>		
	51. IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>	52. FIRMA <input type="text"/>	J. LIQUIDACIÓN TOTAL		
	Esta Declaración es sugerida y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con lo cual acepta los hechos declarados.		57. TOTAL A PAGAR \$ <input type="text" value="177,150"/>		
			K. FORMA DE PAGO	58. MODALIDAD EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	
				59. VALOR PAGADO \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				60. CHEQUE No. <input type="text"/>	61. CÓDIGO DEL BANCO <input type="text"/>



(415)7709998020931(8020)00076517484835(8020)76001000(3900)00177150(96)20220630

- DEPARTAMENTO -


A. PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2022"/>	2. FRACCIÓN AÑO No. MESES <input type="text" value="12"/>	B. DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE 3. FORMULARIO CORRECCIÓN No. <input type="text"/>	4. FECHA CORRECCIÓN DD MM AAAA <input type="text"/>	5. FORMULARIO No. <input type="text" value="76517484835"/>
					6. FECHA GENERACIÓN <input type="text" value="09/06/2022"/>
					7. USUARIO GENERA <input type="text" value="portal"/>
C. DATOS DEL DECLARANTE	8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE <input type="text" value="BORMANN LUTHER"/>		9. TIPO DE DOCUMENTO C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		10. No. IDENTIFICACIÓN <input type="text" value="88223470"/>
	11. APELLIDOS <input type="text" value="URREGO CARRILLO"/>		12. CELULAR <input type="text" value="3550256987"/>		13. TELÉFONO <input type="text" value="3043660"/>
	15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA <input type="text" value="1 AE 6"/>		16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA <input type="text" value="CALI"/>		14. EMAIL <input type="text" value="leo5ne@hotmail.com"/>
					17. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA <input type="text" value="VALLE DEL CAUCA"/>
D. DATOS DEL VEHÍCULO	18. PLACA <input type="text" value="CUR120"/>	19. MARCA <input type="text" value="CHEVROLET"/>	20. LÍNEA <input type="text" value="AVEO"/>	21. MODELO <input type="text" value="2009"/>	
	22. CLASE <input type="text" value="AUTOMOVIL"/>	23. CARROCERÍA <input type="text" value="SEDAN"/>	24. CILINDRAJE (CC) <input type="text" value="1600"/>	25. CAPACIDAD DE CARGA(TON) <input type="text" value="0.0"/>	
	26. CAPACIDAD DE PASAJEROS <input type="text" value="5"/>	27. NÚMERO DE PUERTAS <input type="text" value="4"/>	28. COMBUSTIBLE <input type="text" value="GASOLINA"/>	29. TRACCIÓN <input type="text" value="SIN TRACCION"/>	
	30. BLINDADO <input type="text" value="N"/>	31. COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	32. NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	33. No. DE PÓLIZA <input type="text"/>	
	34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA <input type="text"/>	35. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHÍCULO <input type="text" value="CALI"/>			
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	36. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO \$ <input type="text" value="10,780,000"/>		F. PAGO		43. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>
	37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES \$ <input type="text" value="162,000"/>				44. INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>
	38. DESCUENTO EN IMPUESTO \$ <input type="text" value="0"/>				45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>
	39. SANCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD \$ <input type="text" value="0"/>				46. PAGOS ANTERIORES \$ <input type="text" value="0"/>
	40. OTRAS SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>				47. SALDO A PAGAR \$ <input type="text" value="162,000"/>
	41. DESCUENTOS EN SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>		48. SALDO A FAVOR \$ <input type="text" value="0"/>	49. TOTAL IMPUESTO \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	42. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>		H. DIST. RECAUDO	53. FECHA LÍMITE PAGO <input type="text" value="30/06/2022"/>	54. MUNICIPIO (20%) \$ <input type="text" value="32,400"/>
				55. DEPARTAMENTO (80%) \$ <input type="text" value="129,600"/>	
G. FIRMAS	DECLARANTE. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES		I. OTROS		
	50. NOMBRES Y APELLIDOS <input type="text"/>		56. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO \$ <input type="text" value="15,150"/>		
	51. IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>	52. FIRMA <input type="text"/>	J. LIQUIDACIÓN TOTAL		
	Esta Declaración es sugerida y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con lo cual acepta los hechos declarados.		57. TOTAL A PAGAR \$ <input type="text" value="177,150"/>		
			K. FORMA DE PAGO	58. MODALIDAD EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	
				59. VALOR PAGADO \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				60. CHEQUE No. <input type="text"/>	61. CÓDIGO DEL BANCO <input type="text"/>



(415)7709998020931(8020)00076517484835(8020)76001000(3900)00177150(96)20220630

- CONTRIBUYENTE -


A. PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2022"/>	2. FRACCIÓN AÑO No. MESES <input type="text" value="12"/>	B. DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE 3. FORMULARIO CORRECCIÓN No. <input type="text"/>	4. FECHA CORRECCIÓN DD MM AAAA <input type="text"/>	5. FORMULARIO No. <input type="text" value="76517484835"/>
					6. FECHA GENERACIÓN <input type="text" value="09/06/2022"/>
					7. USUARIO GENERA <input type="text" value="portal"/>
C. DATOS DEL DECLARANTE	8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE <input type="text" value="BORMANN LUTHER"/>		9. TIPO DE DOCUMENTO C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		10. No. IDENTIFICACIÓN <input type="text" value="88223470"/>
	11. APELLIDOS <input type="text" value="URREGO CARRILLO"/>		12. CELULAR <input type="text" value="3550256987"/>		13. TELÉFONO <input type="text" value="3043660"/>
	15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA <input type="text" value="1 AE 6"/>		16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA <input type="text" value="CALI"/>		14. EMAIL <input type="text" value="leo5ne@hotmail.com"/>
					17. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA <input type="text" value="VALLE DEL CAUCA"/>
D. DATOS DEL VEHICULO	18. PLACA <input type="text" value="CUR120"/>	19. MARCA <input type="text" value="CHEVROLET"/>	20. LÍNEA <input type="text" value="AVEO"/>	21. MODELO <input type="text" value="2009"/>	
	22. CLASE <input type="text" value="AUTOMOVIL"/>	23. CARROCERÍA <input type="text" value="SEDAN"/>	24. CILINDRAJE (CC) <input type="text" value="1600"/>	25. CAPACIDAD DE CARGA(TON) <input type="text" value="0.0"/>	
	26. CAPACIDAD DE PASAJEROS <input type="text" value="5"/>	27. NÚMERO DE PUERTAS <input type="text" value="4"/>	28. COMBUSTIBLE <input type="text" value="GASOLINA"/>	29. TRACCIÓN <input type="text" value="SIN TRACCION"/>	
	30. BLINDADO <input type="text" value="N"/>	31. COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	32. NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	33. No. DE PÓLIZA <input type="text"/>	
	34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA <input type="text"/>	35. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHICULO <input type="text" value="CALI"/>			
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	36. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO \$ <input type="text" value="10,780,000"/>		F. PAGO	43. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES \$ <input type="text" value="162,000"/>			44. INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>	
	38. DESCUENTO EN IMPUESTO \$ <input type="text" value="0"/>			45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>	
	39. SANCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD \$ <input type="text" value="0"/>			46. PAGOS ANTERIORES \$ <input type="text" value="0"/>	
	40. OTRAS SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>			47. SALDO A PAGAR \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	41. DESCUENTOS EN SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>			48. SALDO A FAVOR \$ <input type="text" value="0"/>	
	42. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>		49. TOTAL IMPUESTO \$ <input type="text" value="162,000"/>		
G. FIRMAS	DECLARANTE. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES			H. DIST. RECAUDO	
	50. NOMBRES Y APELLIDOS <input type="text"/>			53. FECHA LÍMITE PAGO <input type="text" value="30/06/2022"/>	
	51. IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>			54. MUNICIPIO (20%) \$ <input type="text" value="32,400"/>	
	52. FIRMA <input type="text"/>			55. DEPARTAMENTO (80%) \$ <input type="text" value="129,600"/>	
	Esta Declaración es sugerida y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con lo cual acepta los hechos declarados.			I. OTROS	
				56. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO \$ <input type="text" value="15,150"/>	
				J. LIQUIDACIÓN TOTAL	
				57. TOTAL A PAGAR \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				K. FORMA DE PAGO	
				58. MODALIDAD EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	
				59. VALOR PAGADO \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				60. CHEQUE No. <input type="text"/>	
				61. CÓDIGO DEL BANCO <input type="text"/>	



(415)7709998020931(8020)00076517484835(8020)76001000(3900)00177150(96)20220630

- MUNICIPIO -

A. PERIODO GRAVABLE	1. AÑO <input type="text" value="2022"/>	2. FRACCIÓN AÑO No. MESES <input type="text" value="12"/>	B. DECLARACIÓN QUE SE CORRIGE 3. FORMULARIO CORRECCIÓN No. <input type="text"/>	4. FECHA CORRECCIÓN DD MM AAAA <input type="text"/>	5. FORMULARIO No. <input type="text" value="76517484835"/>
					6. FECHA GENERACIÓN <input type="text" value="09/06/2022"/>
					7. USUARIO GENERA <input type="text" value="portal"/>
C. DATOS DEL DECLARANTE	8. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE <input type="text" value="BORMANN LUTHER"/>		9. TIPO DE DOCUMENTO C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>		10. No. IDENTIFICACIÓN <input type="text" value="88223470"/>
	11. APELLIDOS <input type="text" value="URREGO CARRILLO"/>		12. CELULAR <input type="text" value="3550256987"/>		13. TELÉFONO <input type="text" value="3043660"/>
	15. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA <input type="text" value="1 AE 6"/>		16. MUNICIPIO DE RESIDENCIA <input type="text" value="CALI"/>		14. EMAIL <input type="text" value="leo5ne@hotmail.com"/>
					17. DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA <input type="text" value="VALLE DEL CAUCA"/>
D. DATOS DEL VEHICULO	18. PLACA <input type="text" value="CUR120"/>	19. MARCA <input type="text" value="CHEVROLET"/>	20. LÍNEA <input type="text" value="AVEO"/>	21. MODELO <input type="text" value="2009"/>	
	22. CLASE <input type="text" value="AUTOMOVIL"/>	23. CARROCERÍA <input type="text" value="SEDAN"/>	24. CILINDRAJE (CC) <input type="text" value="1600"/>	25. CAPACIDAD DE CARGA(TON) <input type="text" value="0.0"/>	
	26. CAPACIDAD DE PASAJEROS <input type="text" value="5"/>	27. NÚMERO DE PUERTAS <input type="text" value="4"/>	28. COMBUSTIBLE <input type="text" value="GASOLINA"/>	29. TRACCIÓN <input type="text" value="SIN TRACCION"/>	
	30. BLINDADO <input type="text" value="N"/>	31. COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	32. NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT <input type="text"/>	33. No. DE PÓLIZA <input type="text"/>	
	34. VENCIMIENTO DE PÓLIZA <input type="text"/>	35. MUNICIPIO DE REGISTRO DEL VEHICULO <input type="text" value="CALI"/>			
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA	36. AVALÚO COMERCIAL DEL VEHICULO \$ <input type="text" value="10,780,000"/>		F. PAGO	43. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	37. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES \$ <input type="text" value="162,000"/>			44. INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>	
	38. DESCUENTO EN IMPUESTO \$ <input type="text" value="0"/>			45. DESCUENTO INTERÉS POR MORA \$ <input type="text" value="0"/>	
	39. SANCIÓN DE EXTEMPORANEIDAD \$ <input type="text" value="0"/>			46. PAGOS ANTERIORES \$ <input type="text" value="0"/>	
	40. OTRAS SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>			47. SALDO A PAGAR \$ <input type="text" value="162,000"/>	
	41. DESCUENTOS EN SANCIONES \$ <input type="text" value="0"/>			48. SALDO A FAVOR \$ <input type="text" value="0"/>	
	42. TOTAL A CARGO \$ <input type="text" value="162,000"/>		49. TOTAL IMPUESTO \$ <input type="text" value="162,000"/>		
G. FIRMAS	DECLARANTE. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA AQUÍ ES CORRECTA Y AJUSTADA A LAS DISPOSICIONES LEGALES			H. DIST. RECAUDO	
	50. NOMBRES Y APELLIDOS <input type="text"/>			53. FECHA LÍMITE PAGO <input type="text" value="30/06/2022"/>	
	51. IDENTIFICACIÓN <input type="text"/>			54. MUNICIPIO (20%) \$ <input type="text" value="32,400"/>	
	52. FIRMA <input type="text"/>			55. DEPARTAMENTO (80%) \$ <input type="text" value="129,600"/>	
	Esta Declaración es sugerida y para que tenga validez requiere que sea correctamente firmada, con lo cual acepta los hechos declarados.			I. OTROS	
				56. PRECIO PÚBLICO SOPORTE TECNOLÓGICO \$ <input type="text" value="15,150"/>	
				J. LIQUIDACIÓN TOTAL	
				57. TOTAL A PAGAR \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				K. FORMA DE PAGO	
				58. MODALIDAD EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA <input type="checkbox"/>	
				59. VALOR PAGADO \$ <input type="text" value="177,150"/>	
				60. CHEQUE No. <input type="text"/>	
				61. CÓDIGO DEL BANCO <input type="text"/>	



(415)7709998020931(8020)00076517484835(8020)76001000(3900)00177150(96)20220630

- BANCO -